CarOnSale

Volkswagen Transporter Kasten FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	107.401km	84 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kasten FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, 2017 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZKH152652	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.401km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 84 PS (62 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 62 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Elektrik-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 2,60 t
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WV1ZZZ7HZKH152652



CarOnSale









VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




WV1ZZZ7HZKH152652
VOLKSWAGEN, VW
TJ0
GCXGA26DXG
NNFM5221116NVR217MMG3RL63
23
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.GU,bef. h. 3,5 t
Van
715/2007*2015/45Y
EURO6;YsPI/CI; N1 III, N2
Diesel
0002
36Y0
1968
SelbstF-VermietFzg
1970-1990
1797-2114
100
156
2800
2600
1500
1400
1500
1490
77
2375
76
2200
750
3
205/65 R16C 107T
205/65 R16C 107T
0/-
e1*2007/46*0130*30
15.09.17
FJ353789
F:1/E,2:+0 u. 7,2/8,2:+0 b.Anhängebetrieb*0,1:2500 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-masse d.Zugkombination:4800kg *bis 8% Steig.:5100*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.aper.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Höhe bis 2236*Stufe P
MK 4 ab Tag Erstzul.ww.AHK 1t.EGTG*




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)




- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)




- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)