CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	184.845km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSY9P9004208	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.845km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 160.888km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 233g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger vorn in Grau
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Verzurrösen Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Ablagen: Stautaschen an Heckflügeltüren
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lenkrad mit Multifunktion
- Markierungsleuchten seitlich
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion)
- Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich)
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Handschuhfach abschließbar
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Regensensor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*1813
WV1ZZZSY9P9004208
3500 kg
6000 kg
1 - 1800 kg
2 - 2100 kg
Typ SYN1E

CAR ON SALE

CAR ON SALE


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
LO
LO




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
14:09
Oslo
Edinburgh
Birmingham
Berlin
Paris
Wien
Minsk
Odessa
NAV
APP
CAR
MENU
LO
LO







1 von 2
VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung






KF642364
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)