CarOnSale

Audi A3 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	142.560km	116 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Limousine [DE - Lim4 30 1.0 TFSI EU6d-T, sport, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V6K1010589	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.560km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.393km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Laut Verkäufer: Stoßstange hinten erneuert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Gurtstraffer
- Heckklappenöffnung automatisch
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill Single-Frame-Optik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TFSI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Glanz-Paket
- Auspuffendrohr verchromt
- Licht- und Regensensor
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Exterieur-Paket S line
- Scheinwerfer LED
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Winterbereifung zusätzlich
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Stoßfänger Sport-Design, Diffusoreinsatz Hochglanz schwarz
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
WAUZZZ8V6K1010589

A3


CarOnSale
















AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2027.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Eckard Gröts
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


06.02.2019
0588
BIB00164 3
M1
AA
WAUZZZ8V6K1010589
6
AUDI
8V
LDKRFF1
FD7FD7CW001RT51C187CPAEM1
A3 LIMOUSINE
AUDI
Fz.z.Pers.bef.h. 8 Sol
Limousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6:WLTP:AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
3GAG
999
7.2/8.2:1+50 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BIS 8% STEIG. *TECHN.2
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3085KG*WW.AHK LT.EGTG*
225/40R18 92Y
225/40R18 92Y
schwarz/
e1*2007/46*0607*29
03.08.2018
F8981764


DEKRA
Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Kennzeichen: NOM TA96
FIN: WAUZZZ8V6K1010589
Landkreis Northeim
Die Landrätin
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com