CarOnSale

Mazda 2 Exclusive-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2016	135.992km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 Exclusive-Line [DE - LimS5 1.5 SKYACTIV-G 90 EU6, Exclusive-Line, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN 3MDDJ6H551M130670	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.992km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.693km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Anschnallsymbol bleibt stehen obwohl Fahrersitz belegt und Gurt verriegelt... gurtstraffer hinten links abgerollt und ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multi-Commander
- Original Fahrzeug Farbe: DYNAMIC BLUE
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Internetbasierende Dienste
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Multi-Info-Display
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende (Chrom)
- Colorverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Touring-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2007/46*1335
-3MDDJ6H551M130670-
1505 Kg
2405 Kg
1- 800 Kg
2- 785 Kg












Zulassungsbescheinigung Teil I







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)




- Scheinwerfer (links) (Undicht)




- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Hagel



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Hagel



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Hagel



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagel Dach und Holm L+R



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagel Dach und Holm L+R



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagel Dach und Holm L+R



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagel Dach und Holm L+R



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagel Dach und Holm L+R



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden, Ohne Funktion): Gurtstraffer ohne Funktion