CarOnSale

Volkswagen Crafter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	147.975km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9034893	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.975km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.975km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 4490 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger vorn in Grau
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Armaturentafel mit Zusatzkonsole
- Bodenbelag im Laderaum Universal-Boden Holz mit Verzurrschienen, längsverstellbar
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fzg. ohne Verzurrösen
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Haltegriff, Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar
- Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich)
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand oben (unterhalb Dach)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Anzeige für Waschwasserstand
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lenkrad mit Multifunktion
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Trittstufe hinten rechts
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand, Trennwand und Dachspriegel
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz und Spurwechselassistent (Side Assist)
- Frontscheibe heizbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Notrufsystem
- Rückfahrkamera
- Schiebetür rechts mit Zwischenarretierung für Öffnungsbegrenzung mit Aushub vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff halbhoch
- Vorrüstung Fahrtenschreiber
- Zuheizer
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Regensensor
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
0,60

CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
APP
MENU
VOICE
Fahrweg kontrollieren!









VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


Berlin Bundeshauptstadt


25.03.2022 0603 CBY507603
WV1ZZZSYZN9034893
VOLKSWAGEN, VW
SYNLE
SYCB4ADNAEV3
NM350VSFM6AX0022C4BKMC3DOOVW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
0002 36AR 1968
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSE
ITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A
NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.ST
VO*WW.AHK LT.EGTG*
205/75 R16C 113R M+S
205/75 R16C 113R M+S
10.11.2021 GJ02467


KF451440

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)