CarOnSale

Skoda Yeti Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	134.760km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti Ambition [DE - SUV5 1.2 TSI EU6, Ambition Green tec, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJF75L6G6055400	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.760km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.130km	LETZTER SERVICE AM 11/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dach schwarz lackiert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 2578 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung
- Start/Stop-Anlage
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Maxi-DOT Display
- Handbremshebelgriff Leder
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt

Sonderausstattung

- Dachreling silber
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Perleffekt-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0010
TMBJF75L6G6055400
1885 kg
3085 kg
1- 960 kg
2- 960 kg

CarOnSale


ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!














BETRIEBSANLEITUNG
KSIĄŻKA SERWISOWA


15.03.2016 8004 AC0000107
MI AC
TMBJF75L6G6055400 4
SKODA
5L
ACCVVBX0
NFM6FM6AJ010ST617
YETI
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W:PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 01197
7.2/8.2:+49 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.EUG
KOMBINATION:3085KG*WW.AHK LT.KOTG*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 15.03.2016***
02 01 0081/05600 179
04222 - 04360 1793 -
1691 - - 001340--
- - 00080 -
0128 001885 001885
00960 00960 -
00960 00960 -
073 03750 072
01200 0670 005
215/60 R16 95H
215/60 R16 95H
eII*2007/46*0010*2#
21.10.2015 FD925034


APR 27



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Verformung)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Rost, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Rost, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)