CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 09/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 135.733km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15*
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2017]		
Kategorie Van	**FIN** WVWZZZAUZGW533854	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 135.733km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 125 PS (92 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 103.881km	**Letzter Service am** 08/2023
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 09/2015	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 125g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
			Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	380
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)

Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Funkschlüssel (2) klappbar	Fußmatten Textil
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 6-Gang
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten dunkel getönt
Heckscheibenwischer	Hinterachse: Verbundlenkerachse
Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 4-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Kindersicherung im Fahrgastraum
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Knieairbag Fahrerseite	Kopfstützen hinten (3-fach)
Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn	Leseleuchten vorn und hinten LED
Leuchtweitenregelung automatisch	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn klappbar	Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektrisch
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitz-Komfort-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Top-Komfortsitze vorn	Sitzheizung vorn
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket
Wärmeschutzverglasung grün getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lautsprecher (8)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Multimediabuchse AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Safesicherung
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























11:48 ASW
30.0°c
135733
168.6










WVWZZZAUZGW533854










11:50
30.0°C
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Berlin
Frankfurt (Oder)
Beeskow
Cottbus











VOLKSWAGEN VW
AUV
SACCZCAX0
FM6FM6AJ009N7MMON1ML01VR2
GOLF SPORTSVAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;WLTP/CI: M, N1 I
Benzin
0001 1335
SCHWARZ
WT230220
ESP m.spez.Fahrdyn. Stabil.Syst. f.Anh. Betr.f.Temp.100
km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Aus. VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*




Landkreis Oder-Spree
- Straßenverkehrsamt -
LA.


Potwierdzenie przeglądu 7
Dokumentacja sprawdzenia nadwozia
Händler-Nummer 75264
23.9.23
08.24


Potwierdzenie przeglądu 6
Dokumentacja sprawdzenia nadwozia
Händler-Nummer 75264
22.8.22
08.2023



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)