CarOnSale

Opel Corsa Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	65.732km	101 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Innovation [DE - LimS5 1.4 EU5, Innovation, (Facelift) 2011 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL68E4024211	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.732km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	290 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	320 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	290 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm ⚠
Dach	240 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Getriebeschaden;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Funktions-Paket
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innovations-Paket Komfort
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Technik-Paket 1
- Verglasung getönt
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WOLOSDL6BE4024211


CarOnSale

CarOnSale


PIN-Code
PIN ist falsch.
System ist gesperrt.
Bitte PIN eingeben.
Verbleibende Versuche: 1
OK









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)