CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de 4Matic Avantgarde Advanced

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2024	15.406km	197 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de 4Matic Avantgarde Advanced [DE - Kb5 E 300 de EU6d, Avantgarde Advanced 4Matic, 2023 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KLH0KB6RA018049	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 15.406km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 160g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advanced
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC) mit 11 kW Ladeleistung
- Ausstattungs-Paket USB
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Avantgarde Interieur
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Motorhaube mit Powerdome
- Multimediasystem MBUX (Premium)
- PRE-SAFE-System
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED High Performance
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Vorrüstung car sharing
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Zentral-Display (OLED)
- Original Fahrzeug Farbe: GRAFITGRAU - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Innenhimmel schwarz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















MERCEDES-BENZ AG
W1KLH0KB6RA018049
2965 kg
5165 kg
1280 kg
1700 kg
Mercedes-Benz


CarOnSale

CarOnSale


Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!
AUS
MENÜ

AUS
MENÜ


Individual
AUS
MENÜ

STOP













Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0355705530
9453754


Abgemeldet am
12. MAI 2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)