CarOnSale

Ford Focus ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	92.186km	182 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus ST-Line [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6HK83377	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.186km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 182 PS (134 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 66.991km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 134 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Servolenkung elektrisch
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Family-Paket
- Kindersicherung elektrisch
- Mittelkonsole Premium
- Sicht-Paket
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Dachreling
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Heckleuchten LED
- Winter-Paket
- Business-Paket 2
- Fußmatten Velours
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Nebelscheinwerfer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0GXXGCC6HK83377

CarOnSale

CarOnSale





P
R
N
D
S

RES
CAN
SET
SET
LIM



11:47 5°
HI
Audio
Telefon
Navigation
Mobile Apps
Einstellungen


Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Auftragsdaten:
Kilometerzähler
Beschreibung
Auftragsdatum:
23.12.2024
Ablesewert:
66991 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
Ford Economy Service
Auftragsnummer:
WVAN427709
Ergebnis der Karosserie- / Lackinspektion
Nicht zutreffend
Sicherheitscode: KAZAQ20241223DEJ
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Öl- und Ölfilterwechsel
Auftragsdatum:
02.11.2022
Ablesewert:
47422 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
5 Jahr (100000 km)
Auftragsnummer:
WVAN378957
Ergebnis der Karosserie- / Lackinspektion
Nicht zutreffend
Sicherheitscode: ECHAN20221102DEJ3
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Öl- und Ölfilterwechsel
Gesetzl. Fahrzeuguntersuchung - HU/§57a/MFK
WF0GXXGCCGHK83377
Fahrzeugangaben
Focus 2014-, 1.5L 16V DI TC SIGMA A, FF
VIN:
Amtliches Kennzeichen:
Zulassungsland:
Garantie - Startdaten:
Modell:
Ausführung:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)