CarOnSale

Seat Leon Torrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2002	205.103km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon Torrid	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ1MZ2R075310	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.103km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.000km	LETZTER SERVICE AM 10/2007	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2002	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel gepolstert
- Audiosystem Aura CD
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben hinten (232 mm x 9 mm)
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Torrid
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTICO METALIZADO

Sonderausstattung

- Batterie 70 Ah
- Metallic-Lackierung
- Reifen 195/65 R15 ..T
- Bremsscheiben vorn (280 mm x 22 mm)
- Motor 1,9 Ltr. - 81 kW TDI KAT (ASV)
- Bremsscheiben vorn (280 mm x 22 mm)
- Generator 120 A
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Dieselmotor (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























SEAT S.A.
VSSZZZ1MZ2R075310

CarOnSale


CarOnSale









Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000/60.000/90.000 km
Zahnriemenwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Ölwechsel-Service
Reparatur-Empfehlung
AMS
Nächster Service


Inspektion alle 12 Monate
Zusatzarbeiten alle 30.000/60.000/90.000 km
Zahnriemenwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Ölwechsel-Service
Reparatur-Empfehlung
42501
Motoren-Preuss
Am Spitalacker 6
63571 Gelnhausen
SEAT


12 Monate
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000/60.000/90.000 km
Zahnriemenwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Ölwechsel-Service
Reparatur-Empfehlung
42501
Motoren-Preuss
Am Spitalacker 6
63571 Gelnhausen
Stempel des SEAT-Betriebes


12 Monate
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30.000/60.000/90.000 km
Zahnriemenwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Ölwechsel-Service
Reparatur-Empfehlung
42501
Motoren-Preuss
Am Spitalacker 6
63571 Gelnhausen
Nächster Service


Inspektion alle 12 Monate
Zusatzarbeiten alle 30.000/60.000/90.000 km
Zahnriemenwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Ölwechsel-Service
Reparatur-Empfehlung
42501
Motoren-Preuss
Am Spitalacker 6
63571 Gelnhausen
SEAT


Fahrzeugauslieferung an den Kunden
Hinweis zum Zahnriemenwechsel
42501
Motoren-Preuss
Am Spitalacker 6
63571 Gelnhausen
Stempel des SEAT-Betriebes
Nächster Service
Datum 08/2002
km 15000





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)