CarOnSale

Opel Mokka Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	135.154km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Innovation [DE - SUV5 1.6 CDTI EU5, Innovation, 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJD7EC8F4147087	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.154km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.127km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2555 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Mittelarmlehne hinten
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC







OPEL
WOLJD7EC8F4147087
1883
3383
1-1065
2-0995
0.52
Z 40R
TAOE
115
100kW
2024

CarOnSale

CarOnSale

15°C
AM 531
10:19









MOKKA








8 Confirmação do serviço
Radbar
Autohaus Gnomm
Tel.: 07971 / 9796440






25.03.2015
M1
WOLJD7BCBF4147087
OPEL
JMYXFKX
C69DGKKYXXB
Mokka
OPEL
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
Diesel
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.ANK LT.ROTG*


Checkliste

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)