CarOnSale

Seat Ibiza Comfort Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2007	227.293km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Comfort Edition [DE - LimS3 1.2 12V EU4, Comfort Edition, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6LZ8R021526	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 227.293km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 177.152km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2007	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Alana mit Lenkradfernbedienung
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontspoiler
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer H4
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Serviceintervallanzeige
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen lackiert
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Rücksitz klappbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS LUNA

Sonderausstattung

- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SEAT S.A.


CarOnSale

CarOnSale




Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers
Anmerkungen
156 677
17.02.2020
Inspektion mit Ölwechsel
BKw - Pollenfilter
177 152
06.09.2021
Inspektion mit Ölwechsel
BKw - Dieselpartikelfilter
Autopark Bremen West GmbH
Gröpelinger Heerstr. 325
28239 Bremen


Service-Nachweise
10.07.15
144843
88468
Lübsemann + Berthe
Achhandels GmbH
Gröpelinger Heerstr. 325
28239 Bremen
07/20
153843


08.08.07
7593
ACU000113
M1
1AB
3953
1698
VSSZZZ6L2BR021526
1441
1102
SEAT
6L
139
1537
1537
SGFM52TD902066
809
778
IBIZA
800
300
SEAT (E)
165/70 R14 81T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220/EEC*2003/76B/ EC
EURO 4
GRAU
Benzin
e9*2001/116*0041*27
27.04.07
0001
0462
1198
zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2337kg*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)