CarOnSale

Ford Fiesta Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	36.518km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0JXXGAHJHR52637	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 36.518km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: RACE RED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours - vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Seitenairbag vorn
- Getränkehalter vorn
- Tagfahrlicht LED


Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 4
- KeyFree-System
- Scheibenwischer mit Regensensor
- 7 Lautsprecher
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Easy-Driver-Paket
- Lackierung Race-Rot
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Klimaautomatik
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Raucher-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Power KeyFree-Startfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















36518.6 km
Kein Gerät verbunden




NDR1 NDS

WF0JXXGAHJHR52637

CarOnSale



LO
12:29
25°
Audio
Telefon
Mobile Apps
Einstellungen




PASSENGER AIRBAG
OFF
AUTO
MAX A/C
A/C
LO



SET+
RES
LIM
SET-





Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ford



29.09.2017 8566 BOF00052
M1 AB
WF0JXXGAHJHR52637
FORD
JHH
SFJK1JX
SCDPNAKW
FIESTA
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAGHECKLIMOUSINE
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 00998
O.1:1100 BIS 84 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:2770 BIS 84 STEIG.*ww.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMIS
SIONSKLASSE: 29.09.2017*
02 01 0078/04500 183
04040 - 04158 1735 - 1756
1464 - 1498 001163
00065
0097 001670 001670
00880 00815
00880 00815
072 03750 067
01000 0580 005
195/55 R16 87 V
195/55 R16 87 V
ROI 3
e9*2007/46*3142*00
05.05.2017 K XD082175


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Kratzer)




- Dach (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)