CarOnSale

Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	165.111km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Sport & Style 4Motion BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU6, 4Motion Sport & Style, 2015 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZGW024582	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.111km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.876km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Knacken;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

Gurtstraffer durch Unfall ausgelöst, Airbag-Kontrolllampe leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Parkbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: WILD CHERRY RED

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fußmatten Textil
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Metallic-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Seitenairbag hinten
- Wendematte Gepäckraum
- Winter-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZGW024582
2270 kg
4505 kg
1200 kg
1120 kg
Typ 5N







PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
EJECT
MUTE
SOUND
MENU










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Airbag offen)



- Innenraum (Airbag offen)



- Innenraum (Airbag offen)



- Innenraum (Riss/Bruch)