CarOnSale

Audi A2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2000	165.958km	73 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A2	KATEGORIE Van
FIN WAUZZZ8ZZ1N029154	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.958km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2000	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**50 µm**	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**50 µm**	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**60 µm**	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	**50 µm**	Heckklappe	**50 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 80 Ah
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 90 A
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 34 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (AUA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sinus
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber Metallic

Sonderausstattung

- Außenspiegel heizbar, beide
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Open-Sky-System (vollverglaste Dachfläche - schiebbar)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Winterreifen/M+S
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Außenspiegel heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Reifen 155/65 R15 ..T (M+S)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Klimaautomatik
- Navigationssystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Winter-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Winterreifen/M+S

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















AUDI AG
e1 •98/14 •0131
WAUZZZ8ZZ1N029154
1410 kg
kg
1 - 0745 kg
2 - 0740 kg
Typ 8Z EU4


CarOnSale














28.12.00	0588	73400000-	2	01	55 /5000	173	
01	0200		3821		1673		
WAUZZZ8ZZ1N029154		6	1513-1546		970-1110		
-			-	-	-		
8Z			133	1410	-	1410	
-			745	740	-		
-			745	740	-		
-			74	-	71		
AUDI A2			-	-	4	-	
AUDI			165/65R15 81T				
PERSONENKRAFTWAGEN			165/65R15 81T				
GESCHLOSSEN			-				
-			GRAU		7/-		
EURO 4			-				
Benzin			-		WY787956		
0001	0462	1390					

s1:ww.5*zu 15.1-15.2 auch genehm.:175/60r16 81t od.185 /50r16 81t od.195/45r16 80h od.155/65r15 77q m+s*zu o. 1 u.o.2:keine*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)