
CarOnSale

Volkswagen Golf Allstar BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	190.974km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Allstar BMT [DE - Kb5 1.4 TSI BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZHP503049	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.974km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 180.527km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Rost, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Rücksitzlehne geteilt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antennen-Diversity
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirconium brushed
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Leseleuchten vorn
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Auto-Hold-Funktion

- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Anzeige für Waschwasserstand

Sonderausstattung

- Licht- und Sicht-Paket 1
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Metallic-Lackierung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Raucher-Paket
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















11:40





WVWZZZAUZHP503049

CarOnSale


CarOnSale


AUTO
MENU
SYNC
A/C


OK


RES
CNL
SET



AUTO














180523
102918


26.08.25
176850
108713


VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung






6.06.2016 0603 BPLQ0078 4
M1 AC
WVWZZZAUZHP503049 8
VOLKSWAGEN, VW
AUV
VACCZDAXQ
FM6FM62SQ22N7MMON1ML72VR2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01395
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BI
S 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3390K
G*BIS 8% STEIG.:3590*BEI WERKSEITIG MONTIERTER ANH.: ES
P M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*
02 01 0110/05000 218
04562 - 04680 1799 - -
1446 - 1515 01353 - -
- 00080 -
0123 001890 001890
00930 01010 -
00930 01010 -
74 03750 72
01500 0670 005 -
205/50 R17 93V XL
205/50 R17 93V XL
-
SCHWARZ 9
e1*2007/46*0627*18
25.05.2016 K EQ331565
-



Nächste HU
Landkreis Eichsfeld
Der Landrat
37308 Heiligenstadt
i.A.


GA894891

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)