

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. GTI BMT

VIN: WVWZZZAUZHW051399
Kilometerstand: 80.398 km
Erstzulassung: 01.09.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1













RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU










WVWZZZAUZHW051399









































Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. GTI BMT


VIN: WVWZZZAUZHW051399
Kilometerstand: 80.398 km
Erstzulassung: 01.09.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Delle entfernen

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Volkswagen	Golf VII Lim. GTI BMT	2.0 TSI BMT EU6, GTI, 2013 - 2017

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WVWZZZAUZHW051399	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/BKL

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
01.09.2016	1	1	162 kW	4	1984	11/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
81.000 km	80.398 km	81.398 km	k. A.	11/25	75.969 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Carbon Steel Grey Metallic	metallic	k. A.	20.11.2026	13.200 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	Keine Elsa Abfrage möglich letzter service lt ölzettel

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff, Dessin ´Cla..	Titanschwarz	Getriebe 6-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6	139 (NEFZ)	C

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel lackiert	Ausstattung GTI
Auto-Hold-Funktion	Bi-Xenon-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Bremssättel Rot lackiert	Chrom-Paket (1)
Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachspoiler	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fußmatten Textil	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getränkehalter vorn	Getriebe 6-Gang	Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED, abgedunkelt	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered ..	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Kühlergrill schwarz
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Mittelarmlehne vorn klappbar
Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI	Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektrisch
Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	Progressivlenkung	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze: Sportsitze	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sport-Fahrwerk
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Sport-Design, lackiert
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Audiosystem Composition Media (Touchscree..	Business-Paket mit Radio Composition Media	Licht- und Sicht-Paket 1
LM-Felgen 7,5x19 (Santiago, schwarz glanzg..	Metallic-Lackierung	Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) ..
Navigationsmodul Discover Media (für Audios..	Top-Paket	

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 17.11.2026 - Gültig bis 81398 km Zahlungsbedingungen: Auszahlung an Kunden - Bankverbindung wird von Frau Schubert direkt an Herrn Wirßing und Herrn Grich durchgegeben. Kontoinhaber: Mareen Schubert

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

Nachlackierung -> Gesamtes Fzg: Erhöhte lackschicht (0,00 €)

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren (1)
Tür vorne rechts - Delle entfernen
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Gesammtes Fahrzeug mit leicht erhöhter lackschicht.
Das Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Das Fahrzeug war Zum besichtigungszeitpunkt verschmutzt.
Frontscheibe hat Steinschläge ohne Rissbildung.
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
zu (1): Zerkratzt und eingedrückt;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	196 µ	186 µ	178 µ	196 µ	196 µ	236 µ	235 µ	198 µ	175 µ	186 µ	187 µ

Technischer Zustand

Inspektion - Wartung (In 15/76 tagenfällig)
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Elsa abfrage nicht möglich

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Sommerreifen (Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225 35 R19 88Y	VL 4,00 mm (Pirelli)	VR 4,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 225 35 R19 88Y	HL 6,00 mm (Pirelli)	HR 6,00 mm (Pirelli)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung**

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

Nachlackierung -> Gesamtes Fzg: Erhöhte lackschicht (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
81.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. GTI BMT


VIN: WVWZZZAUZHW051399
Kilometerstand: 80.398 km
Erstzulassung: 01.09.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Delle entfernen