CarOnSale

Audi TT Coupe

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	94.637km	230 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Coupe [DE - Cp2 2.0 TFSI EU6, quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Coupé
FIN TRUZZZFVXJ1001288	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.637km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 230 PS (169 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.358km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Media-Sound-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Wagenheber
- Licht- und Regensensor
- USB-Schnittstelle Audi exclusive
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Connectivity-Paket
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Audi Drive Select
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- S Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audi music interface
- MMI Touch (Touchscreen)
- MMI Touch (Touchscreen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUDI HUNGARIA Zrt.
TRUZZZFVXJ1001288




Letzter Ölwechsel
Nächster Ölwechsel






240






Gewährleistungsnachweis
Vorwort
AUDI AG


65 km
harmony
Service & Kontrolle
Nächster Ölwechsel in
10000 km / 111 Tagen
Nächste Inspektion in
12800 km / 126 Tagen
Ölwechselintervall zurücksetzen
13:08
+2,0°C




AUDI
Zulassung in Ingolstadt
ZB II erstellt
Ingolstadt, 04.07.2017




04.07.2017 8307 ABU000394
TRUZZZFVXJ1001288
Audi
TT Coupé
AUDI (H)
Coupé
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.07.2017*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)