CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2025	90.704km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 PRO [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KCFZ0SP776033	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.704km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 248g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Akustik-Paket
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Geräuschmaßnahme außen
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LKW-Zulassung
- Markierungsleuchten seitlich
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Pro
- Radstand 4325 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Blinkleuchten vorn seitlich
- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Allwetter
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klappdeckel für Ablagefach
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Laderaum-Paket 2
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Schienensystem Lastenverankerung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Vorderachse verstärkt
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Winter-Paket
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Laderaumleuchte LED
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















11:14
8.5°C
96704





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V3KCFZ0SP776033
3500 kg
5500 kg
1- 1860 kg
2- 2250 kg
Made in Germany

CarOnSale




Suchen
Navigation
Telefon
Radio

Zentrieren




OK
RES/
SET +
CANCEL
SET –
LIM




Sprinter


Mercedes-Benz
7164064
224070
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




13.02.2025
W1Y
WV3KCFZ0SP776033
MERCEDES-BENZ
906BB35
L2U51350BXX
KE2A73A3BECX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;N, N1
DIESEL
1950
ZU 20: MAX.2830*AHK LT. EGTG*S.1:MAX.*
weiß
EI*2007/46*0301*30
24.05.2024
Selbstf-Vermietfzg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)