CarOnSale

Renault Scenic Paris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2014	200.051km	110 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Paris [DE - Van5 1.5 dCi 110 FAP EU5, Paris, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN VF1JZS00E51435516	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.051km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	430 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	345 µm ⚠
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	930 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modelljahr 2013
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP
- Rußpartikelfilter
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Variomodul
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Licht- und Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Luftdüsen im Fond
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Parkbremse elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















RENAULT
VF1JZ5B0E51435516









Die nächste HU ist fällig im Februar 2027.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:		Ref.Wert	Kraft [daN] Links	Rechts	Funktionsw.	Achsanteil [%] Ist	Min	Ergebnis
	1. Achse	463	313	310	45.6	60.1	53.7	i.O.
	2. Achse	350	204	190	116.5	19.9	15.9	i.O.
Feststellbremsanlage:			Links	Rechts				
Abtrennung 13 %	2. Achse	Blockiert	157	103				

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Februar 2027


(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Lemanczyk

C1147001

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung	156.00 EUR
Vergütung f. Verfahr./Gerätenutz. (Verwaltungsleistung)	7.50 EUR
Endsumme netto 136.08 EUR, 19% USt. 26.42 EUR	
Endsumme	160.50 EUR

TMG2S



| | | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com