BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 140 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA31FZ010FV02610



Beschreibung


	Zulassungsdatum 06/05/2025	**Laufleistung** 60886 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 160 g/km	**Hubraum** 1995 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	**Max. Leistung** 140 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig


Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfängergrill / Vorne	Gebrochen	Ersetzen






002	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen




003	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren



004	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren



005	Typenschild / Vorne Rechts	Beklebt	Ersetzen



006	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
007	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm

Kommentar


Reparierter VS Motorhaube


Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige





Sonstige




Sonstige


Sonstige



Sonstige


Reparierter Vorschaden



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen


Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen


Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen


Stoßfänger / Vorne / Gebrochen


Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer




Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt