
CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



01/2009	347.817km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Attraction, 2008 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K69A174277	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 347.817km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
reparierter Heckschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO
Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.
Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Klimaautomatik
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Empore
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reserverad als Notrad
- Sportsitze vorn
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














UltraContact






TDI















AUDI AG
WAUZZZ8K69A174277
2090 kg
3760 kg
1075 kg
1140 kg











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)