CarOnSale

Renault Trafic L1H1 2,7t Komfort

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	139.439km	145 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Trafic L1H1 2,7t Komfort [DE - Ka4 1.6 dCi 145 Energy EU6, L1H1 2,7t Komfort, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1FL000356475260	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.439km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	20 µm ⚠	Beifahrertür	20 µm ⚠
Kotflügel vorne links	20 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	20 µm ⚠
Türe hinten links	20 µm ⚠	Türe hinten rechts	20 µm ⚠
Seitenteil hinten links	30 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	25 µm ⚠
Motorhaube	25 µm ⚠	Heckklappe	20 µm ⚠
Dach	20 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kupplung defekt

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 85 Ah
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 107 kW dCi Diesel Energy
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3098 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaumboden
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Vorrüstung für Elektrik Aufbau
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung



- Audiosystem: Radio mit Bluetooth und Plug & Music
- Außenspiegel mit Weitwinkel
- Entfall Keyless-Entry
- Holzfussboden im Laderaum verstärkt
- Klare-Sicht-Paket
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit
- Licht- und Regensensor
- Mobiles Büro-Paket 1
- Nebelscheinwerfer
- Radvollabdeckungen
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz umwandelbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale






Renault TRAFIC
Bedienungsanleitung
RENAULT






DEKRA
HU
TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität
Okt 20 22
gCRaytk
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Farbe



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)