CarOnSale

Fiat Ducato 130 L2H2 RS: 3450 mm

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	88.394km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ducato 130 L2H2 RS: 3450 mm [AT - HKa4 33 130 Multijet EU6, L2H2, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN ZFA25000002F17317	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.394km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.287 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne für Fahrersitz
- Blinkleuchten im Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kurbelgehäuseentlüftung beheizt
- Laderaumtrennwand (Gitter) hinter Fahrer
- Laderaumtrennwand herausnehmbar (ohne Fenster)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 96 kW JTD KAT
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Weiss (pastell))
- Radstand 3450 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Verglasung leicht getönt
- Wassersensor Kraftstoff-Filter
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablagefach Armaturenbrett (abschließbar)
- Antenne (Radioantenne) in Außenspiegel integriert
- Armaturenbrett Techno
- Ausstattungs-Paket: SX Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 260 / 270 Grad)
- Hinterachse verstärkt (Federung)
- Infotainment-System: UConnect mit CD- und MP3-Player
- Klimaanlage
- Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter)
- Ölstandsensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale





Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
FCA








FIAT
FIAT DUCATO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)