WBAVL31090VW00187

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	107.307 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	9 Monat(e)
Typ/Modell	X1 sDrive18i	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	06/2028
Fahrgestellnummer	WBAVL31090VW00187	**Leistung / Hubraum**	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	16.04.2013	**Polster/Farbe**	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Ladekantenschutzfolie) - beklebt/ beschriftet	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Hankook	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98V	Hankook	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten.

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung lag keine Fehlerspeicherabfrage vor.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X1 sDrive18i	**Laufleistung (abgelesen)**	107.307 km
Fahrgestellnummer	WBAVL31090VW00187	**Erstzulassung**	16.04.2013

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	120 µm
2	Dachholm links	113 µm
3	Dachholm rechts	116 µm
4	Heckklappe/-tür	98 µm
5	Kotflügel links	117 µm
6	Kotflügel rechts	118 µm
7	Motorhaube	121 µm
8	Seitenwand links	110 µm
9	Seitenwand rechts	108 µm
10	Tür hinten links	109 µm
11	Tür hinten rechts	107 µm
12	Tür vorne links	112 µm
13	Tür vorne rechts	107 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen