CarOnSale

Volkswagen Golf Plus Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2007	116.397km	102 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.6 EU4, Trendline, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ1KZ7W540272	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.397km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Leseleuchte
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Seitenschutzleisten
- Verglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Raucher-Paket
- Metallic-Lackierung
- Türlautsprecher vorn
- Nebelscheinwerfer integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














76R15









WVWZZZ1KZ7W540272

CarOnSale

CarOnSale














VOLKSWAGEN
UP401175


05.03.2007 0603 ADE00021 0
M1 AF
WVWZZZ1KZ7W540272 X
VOLKSWAGEN, VW
1KP
AFBSEKO
FA6FA69G074N0GGN1
GOLF PLUS
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01595
02 01 0075/05600 177
04206 - 04302 - - 1759
1565 - 1592 01421 - 01595
00075
0204 001950 001950
01030 00970
01030 00970
081 04200 069
01200 0710 005
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
GRAU 7
e1*2001/116*0304*06
25.04.2006 K UP401175
F.1/F.2:+25 U. 7.2/8.2:+35 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1:1500 B
IS 84 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3150KG*PZ IST NIT
WERKSSEITIG MONTIERTER AHK M.FEST.FAHRDYN.STABI.SYST.
F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEW.3.ABND.VO.Z.9.ABMN.VO.
Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.03
.2007*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)