CarOnSale

Mitsubishi Outlander

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



12/2019	60.891km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Outlander	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXNGF7WKZ001911	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.891km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.765km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe vollständig versenkbar (HIDE & SEAT)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckscheibe abgedunkelt
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Regen-/Lichtsensor
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Frontscheibe heizbar
- Gurtstraffer vorn
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Modellpflege
- Navigationssystem
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Regensensor
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zeituhr (digital)
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW MIVEC KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: RED
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale





RESET
Menü
MITSUBISHI MOTORS
PASSENGER AIRBAG

RESET
Zur Sicherheit
MITSUBISHI MOTORS
PASSENGER AIRBAG







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)