CarOnSale

Renault Scenic Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2004	186.422km	135 PS	Benzin	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Dynamique [DE - Van5 2.0 16V, Dynamique, 2006 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN VF1JM0U0A31974036	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.422km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.740km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2004	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne Felgen (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**115 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Vibrieren, Quietschen;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Confort-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fairway-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik proaktiv - Typ: DPO (4-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 2,0 Ltr. - 99 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Variomodul
- Verglasung getönt
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitz vorn rechts, Lehne klappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Parkbremse elektrisch
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Klimaanlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn

Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Luxe-Paket
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























RENAULT
62 2001/116 0274
VF1JM0UDA31974036
1995 KG
2350 KG
1-1130 KG
2-1025 KG




CarOnSale





SCENIC
CarOnSale






RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


(7) Ergebnis : Geringe Mängel
(8) Nächste HU : November 2026
HU-Plakette : ja
11.11.2024

MEGANE SCENIC
RENAULT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)