

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer **WAUZZZFZ0RP022556**

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein nicht vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Q4 45 e-tron quattro basis
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	06.11.2023
FIN	WAUZZZFZ0RP022556	Laufleistung	86.116 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Elektro
Motorart / Zylinder	0	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Schwarz / Mythosschwarz Metallic
Hubraum	0 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Mikrofaser Dinamica/Kunstleder mono.pur 550-Kombination / Schwarz-schwarz-felsgrau
Leistung	195 / kW	Anzahl Türen	5
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	11/2026
KBA-Nummer	0588 / BZW		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	235/45 R 21 101 T	Pirelli Scorpion	S / O	7 mm	4922
Vorne rechts	235/45 R 21 101 T	Pirelli Scorpion	S / O	7 mm	4922
Hinten links	255/40 R 21 102 T	Pirelli Scorpion	S / O	6 mm	3225
Hinten rechts	255/40 R 21 102 T	Pirelli Scorpion	S / O	6 mm	3225

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: digital

Ausstattung

Serienausstattung


1. Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
3. Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
4. Anti-Blockier-System (ABS)
5. Antriebsart: Allradantrieb
6. Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
7. Audi connect (Remote / Control)
8. Außenspiegel Wagenfarbe
9. Elektromotor 195 kW (cont. 77 kW)
10. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
11. Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
12. Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
13. Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
14. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
15. Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
16. Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
17. Fensterheber elektrisch vorn + hinten
18. Frontscheibe Klarglas
19. Fußmatten Velours
20. Getriebe für Elektrofahrzeug
21. HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
22. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
23. Karosserie: 4-türig
24. Kopf-Airbag-System (Sideguard)
25. Ladedose (AC / DC)
26. Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
27. Licht- und Regensensor
28. On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
29. Radstand 2764 mm
30. Reifenkontroll-Anzeige
31. Seitenairbag vorn
32. Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
33. Sitzheizung vorn
34. Tagfahrlicht LED
35. Wegfahrsperre (elektronisch)
36. Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

1. Ablage- und Gepäckraum-Paket
2. Ambiente-Beleuchtung
3. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4. Assistenz-Paket plus
5. Audi Drive Select
6. Audi Smartphone Interface
7. Audi connect (Internetbasierende Dienste)
8. Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
9. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
10. Außenspiegel mit Projektionsfunktion
11. Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
12. Dachhimmel Stoff, schwarz
13. Dachreling schwarz
14. Dynamik-Paket plus
15. Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
16. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
17. Exterieur-Paket S line
18. Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Di…
19. Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear

20. Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Ass…
21. Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
22. Funktions-Paket
23. Gepäcknetz an Vordersitzlehne
24. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
25. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit sensorgesteuerter Entriegelung
26. Gepäcksicherungsnetz
27. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
28. Getränkehalter
29. Head-up-Display
30. Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
31. Innenausstattung: Aluminium-Optik
32. Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
33. Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
34. Innenausstattung: Dekoreinlagen Technikgewebe Anthrazit
35. Innenspiegel mit Abblendautomatik
36. Interieur-Paket: S line mit Sportsitze, Sitzbezug Mikrofaser / Kunstleder, schwarz
37. Klima-Paket
38. Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
39. Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
40. Komfort-Paket Plus
41. Komfort-Standklimatisierung
42. Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
43. LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x21 / 9x21 (5-Arm-Rotor-Design, Aero, schwarz, glanzgedreht, Audi Sport)
44. LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (5-Y-Speichen)
45. Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
46. Lenkrad (Leder - Doppelspeichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
47. Lenkrad (Sport/Leder - Doppelspeichen, oben / unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
48. Lenkradkranz Leder perforiert, links/rechts (Zusatz-AV zum Lenkrad)
49. Matrix-LED-Scheinwerfer
50. Metallic-Lackierung
51. Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
52. Multi-Media-Interface MMI Navigation Pro mit MMI Touch
53. Neuwagen-Reifengarantie
54. Optik-Paket schwarz plus
55. Pedalerie in Edelstahl
56. Progressivlenkung
57. Rückfahrkamera
58. Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
59. Scheibenwaschdüsen heizbar
60. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
61. Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
62. Sicherheits-Paket plus
63. Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser …
64. Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
65. Smartphone-Paket
66. Sound-System Sonos Premium
67. Sport-Fahrwerk
68. Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
69. Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
70. Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lackierung)
71. Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
72. e-tron Aufladesystem

Optischer Zustand



1. Stoßfänger vorne Kratzer , Gebrauchsspur
2. Frontscheibe Oberflächliche Steinschläge, Gebrauchsspur
3. Stoßfänger hinten Kratzer , Gebrauchsspur

Zwischensumme

Fehlteile


1. 20 Zoll Radsatz lt. Ausstattungsliste fehlt, erneuern

Zwischensumme


REPARATURKOSTEN GESAMT

Fehlteile

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum




KM-Stand



FIN


Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links

Sonstige Bilder



1
Servicebedarf

Für den Fachbereich
Michael Ronge

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.