CarOnSale

Mercedes-Benz C 160

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	122.370km	129 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 160 [DE - Lim4 C 160 EU6, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050441R394826	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.370km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.365km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Reifen porös	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Bordsteinberührungen

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm ⚠	Beifahrertür	260 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	270 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Motor 1,6 Ltr. - 95 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Standard Interieur
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Leder)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Sitz-Komfort-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Tempomat
- Kraftstofftank: vergrößert
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


Navigationsbereit
Frankfurt (Oder)
Gorzow Wielkopolski
Magdeburg
Dessau-Roßlau
Cottbus
Grunberg
30 km
10:57
40m
N
0km/h









Checked at:
SW 30 Helix Ultra
Letzter Service:
Nächster Service:




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Reifen porös)



- Rad (Kratzer, Reifen porös)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)