CarOnSale

Toyota Proace L2 Kasten Meister

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



05/2022	115.690km	LEISTUNG 144 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L2 Kasten Meister [DE - Ka4 2.0 D-4D EU6d, L2 Meister Start/Stopp, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YARVFEHTMGZ217847	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.690km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 144 PS (106 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.209km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
9 mm	9 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Comfort-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Harnstofftank (AdBlue)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Komfortsitze
- Laderaumtrennwand
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Stop-Start-Anlage (Anlasser)
- Stop-Start-Anlage (Generator)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Tagfahrlicht
- Toyota Smart Cargo
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- 4 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaanlage
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Original Fahrzeug Farbe: GREY PEARL/GRIS ARTENSE

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
62*2007/46*0538
YARVFEHTMGZ217847
3100 KG
5000 KG
1 – 1500 KG
2 – 1800 KG
0,51

CarOnSale


CarOnSale


Standardsicht hinten
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen





CarOnSale

CarOnSale



Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:


PROACE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)




- Schweller links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)