CarOnSale

BMW 116 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2009	105.165km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 i [DE - LimS5 116 i (2.0Ltr.) EU5, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBAUH31050E333272	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.165km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.776km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	360 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzbank klappbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektr. (EPS)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Servolenkung Servotronic
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC

Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
- Außenspiegel-Paket
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaanlage
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
116i
N43B20A
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAUH31050E333272
1775 kg
3050 kg
855 kg
1020 kg
475/9
1.0
BLACK SAPPHIRE METALLIC


CarOnSale








Bad Kreuznach
Mannheim
Frankfurt am Main
Bad Nauheim
100 m
200 km
14:59
3.2 km
14:51















BMW AG
Fahrzeugservice
Herbert-Quandt-Allee
93055 Regensburg











WELLER


Service-Bedarf
Check-Control-Me
Status
10.2024
Bremsflüssigkeit
§ Fahrzeugprüfung
Motoröl
Fahrzeug-Check
OK
Bremsbeläge hi.
FFH
TMC
14:50




Made in Germany
116i
N43B20A
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAUH31050E333272
475/9
1775 kg
3050 kg
855 kg
1020 kg
1.0
BLACK SAPPHIRE METALLIC



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)




- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)