CarOnSale

Mazda 6 1,8i Active Sport Combi

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2006	237.506km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 6 1,8i Active Sport Combi [AT - Kb5 1.8i, Sport Comb Active, 2007 - 2008]	KATEGORIE Kombi
FIN JMZGY198261412328	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 237.506km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 227.568km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fensterheber ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Modulares Audiosystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- CD-Wechsler (6-fach)
- Dachreling
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,8 Ltr. - 88 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzheizung vorn
- Sondermodell Active
- Sound-System BOSE
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























mazda
Mazda Motor Corporation
MAZDA
1925 Kg
1225 Kg
900 Kg
1065 Kg

CarOnSale

CarOnSale













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Verformung, Kratzer)



- Dach (Verformung, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)