CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD EcoProfi

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	104.682km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD EcoProfi [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, EcoProfi, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZMX014973	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.682km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.236km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Verzurrösen Laderaum
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- LKW-Zulassung
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Federung hinten verstärkt
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Notrufsystem
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Heckleuchten LED, rot
- Tagfahrlicht LED
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Multifunktionsanzeige Plus
- Sprachsteuerungs-System
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1•2007/46•0130
WV1ZZZ7HZMX014973
2800 kg
4900 kg
1 - 1550 kg
2 - 1550 kg
Typ 7J0

CarOnSale

CarOnSale






DEKRA
BHOZ0408


22.03.2021 0603 CKG07849 8
N1 BB
WV1ZZZ7HZMX014973 5
VOLKSWAGEN, VW
7J0
GDNAB280X0
NNFM5FM52Z01116NVR24BKX2A3A
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN VW
Fz.z.Gü.bef. b. 3.5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III; N2
Diesel
0002 36AR 1868
4904 1904
1976 --1961
100 -
185 2800 2800
1550 1550 -
1550 1550 -
76 2375 70
2200 750 3
205/65 R15C 107/105T
205/65 R15C 107/105T
e1*2007/46*0130*39
01.02.2021 K GA7799
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:2500 BIS 8% S
TEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4900KG*BIS 8% ST
EIG.:5200*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN
.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AU
SN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2298*WW.AHK LT.EGTG*


KE93157
GA779959
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)