CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



03/2019	81.759km	LEISTUNG 367 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 43 AMG 4Matic [DE - SUV5 GLC 43 AMG EU6d-T, 4Matic, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539641F620692	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.759km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 367 PS (270 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.579km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 220g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	240 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Laut Einlieferer 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Radstand 2873 mm
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurte rot
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Feuerlöscher
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- USB-Anschluss im Fond
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















R
N
D
81759





DAIMLER AG
WDC2539641F620692
2460 kg
4730 kg
1210 kg
1280 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

Gesamtes Umfeld beachten!








PIRELLI



STOP















EG-Übereinstimmungsbestätigung
0829128888
0255560
29105
FG300667




Bei erneuter Zulassung ist die Vorlage dieser Bescheinigung nicht mehr erforderlich.
Landkreis Hildesheim
Der Landrat
im Auftrag


06.03.19 1313 FH1000353 2 02 270 /6000 250
M1 AG 4683 1931
WDC2539641F620692 5 1666 1865
Mercedes-Benz 88
204 X 246 2460 2460
R75HT1 1210 1280
CZAA050A 1210 1280
84 3750 73
AMG 2170 750 5
Daimler (D) 235/55 R19 101Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 255/50 R19 103Y
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG GRAU
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 e1*2001/116*0480*30
Benzin 26.10.18 GR393424
0001 36AG 2996
P,4: 5500-6000*F,1/F,2:+100 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B
.ANH.BETR.*FI IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M
.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H G
EM.5.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*Datum zur
Emissionsklasse: 06.03.2019*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)