CarOnSale

Renault Modus Dynamique

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2008	172.967km	86 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Modus Dynamique [AT - LimS5 1.5 dCi EU4, Dynamique, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1JP0FF539600863	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.967km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Ohne Luft

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	360 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	350 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 63 kW dCi Diesel KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Luftdüsen im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Ablagefächer im Boden vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: PEARLESCENT BLACK BC
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schutzleisten Stoßfänger in Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktives Kurvenlicht
- Metallic-Lackierung
- Kühlergrilleinsätze Chrom-Optik, matt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Look-Paket 2

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































Abgemeldet am:
05. Nov. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch, Verschleiß)