CarOnSale

Mercedes-Benz C 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



01/2012	168.284km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2040491A675170	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.284km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.484km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Drehzahlmesser
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Spiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WDD2040491A675170
Mercedes-Benz
Made in Germany

carOnSale


09:57
Oslo
Helsinki
Riga
København
Berlin
Warszawa
London
Praha
Paris
Wien
Budapest
Bern
200km
50m
5km
500km
TMC









09.01.12 1313 ABK006320 2 01 115 /5000 223
M1 AA 4702 1795
WDD2040491A675170 6 1447 1495
Mercedes-Benz - 75 -
204 155 2010 2010
HOS9MO 955 1085 -
NZABA503 955 1085 -
72 3750 71
C 180 1800 745 5 -
Daimler (D) 225/45 R17 91W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/45 R17 91W
Limousine
715/2007*692/2008A SCHWARZ 9/-
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0431*21
Benzin 23.08.11 K DY470191
0001 3560 1796
F.1/F.2:2075 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1185 b.Anh.Betr.*ww.A
HK 1t.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M
.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H G
EM.S.AENO.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)