CarOnSale

Dacia Lodgy Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2020	36.586km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Lodgy Comfort [DE - Van5 1.3 TCe 130 EU6d-T, Comfort GPF, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN UU1J9220664967117	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 36.586km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	720 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	1285 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Schutzzierleisten seitlich
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen schwarz
- Türgriffe innen Chrom, satiniert
- Türverriegelung automatisch
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DACIA
UU1J9220664967117

LODGY
CarOnSale


CarOnSale






DACIA
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




3.03.2020 8212 AEU0002SK 2 1 96/5000
11 AC 4496 - - 1751 - -
IU1J9220664967117 1 1661 - 1714 1286 - 1336
IACIA - 75 -
D 154 1852 185
JES 930 1005 -
IE6DA110M500 930 1005 -
78 3750 69
ODGY 1400 840 5
IACIA (RO) 185/65 R15 88T C,C1
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl 185/65 R15 88T C,C1
ombilimousine -
15/2007*2018/1832DG GRAU 7
URO6;WLTP;DG;PHCI; M, N1 I e2*2001/116*0314*92
lenzin 20.11.2019 K FR42
001 38DG 1332
ECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 3052KG*


April 20 27
Landkreis Verden
Der Landrat
Im Auftrag:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)