CarOnSale

Citroen C4 Max

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2024	93.554km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C4 Max [DE - LimS5 1.2 PureTech 130 EU6d, Max Stop&Start, 2023 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VR7BAHNSAPE089822	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.088km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 122g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem: Connect My Drive Plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Citroen Smart Pad Support
- Color-Paket Glossy Silver
- Connecting-Box
- Drive-Assist-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision und Parksensoren seitlich
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Metropolitan Grey
- Stop-Start-Anlage
- Style-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Audiosystem: Digitalradio DAB mit Touchscreen
- Sicherheits-Paket plus
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit Top Rear Vision
- Antischlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM

Sonderausstattung

- Kälte-Paket
- Sonderlackierung Platinum-Grau Metallic
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























PSA AUTOMOBILES SA
VR7BAHNSAPE089622


CarOnSale


CarOnSale







WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt

WARTUNGSNACHWEIS
Vergölst





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)