CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	122.541km	163 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 35 2.0 TDI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF49PA073736	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.541km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.208km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Dachreling (Aluminium)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Rückfahrkamera
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Glanz-Paket
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenairbag hinten
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Fzg. ohne Leichtlaufreifen
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Neuwagen-Reifengarantie
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Audi Drive Select

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZF49PA073736




VIEW


DISTANCE
SPEED


AUTO








.06.23 D588 BPK011370
4766 1847
UZZZF49PA073736 1 1446 1605
0 1 OKT. 2026
DTNAF1 1085 1175
7FD7CK006RT021B16S54BIA 1085 1175
1CD1 73 3150 68
Avant 1700 750 5
DI 205/60 R16 92W
.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/60 R16 92W
mbilimousine
5/2007*2018/1832AP GRAU
R06;WLTP;AP;PI/C1; M, N1 e1*2001/116*0430*91
br.Diesel/E 25.11.22
10 36AP 1968
278.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:1900 bis 8% Steig.
n.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3865kg*ww.AHK lt.


0 1 OKT. 2026
Hansestadt Bremen
Bürgeramt
im Auftrag
ZBI

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)