CarOnSale

Ford S-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	89.341km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX	KATEGORIE Van
FIN WF0JXXWPCJKS05707	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.341km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.177km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kerben, Rost	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	410 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	420 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Startschwierigkeiten beim ersten Start ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Premium
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitze vorn verstellbar (4-fach)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 8 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag 2.Sitzreihe
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Tagfahrlicht LED
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Anschluss
- Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Business-Paket 2
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- 8 Lautsprecher
- FordPass Connect inkl. eCall
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Rückfahrkamera
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Radioempfang digital (DAB)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Parkpilotsystem vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0JXXWPCJKS05707

CarOnSale


CarOnSale




RES
CNCL
SET
LIM
SET









PASSENGER AIRBAG
VOL
TUNE
MAX
AUTO
A/C












Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service








8566 BQR000516
AC
XWPCJKS05707 9
NADZF1
(D)
Pers.bef.b. 8 Spl.
limousine
2007*2018/1832DG
;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
36DG 1995
Emissionsklasse: 09.09.2019*
2 01 140 /3500
4796-4922 1916
1632-1676 1905=210
90
171 2555 255
1320 1305
1320 1305
71 2625 68
2000 750 5
235/55 R17 103V
235/55 R17 103V
SCHWARZ 9/-
e13*2001/116*0185*35
17.06.19 K FM815
,2: +90 kg b. Anhängebetrieb*uv.AHK lt.EGTG*Da


ZBI 2453


FORD
WAS
BCXCSJK
SBBAZKADEF1
S-MAX
FORD EDI
8566
BQR000516
WF0JXXWPCJKS05707
AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Kpl.
Limousine
FORD-WERKE GmbH
50725 Köln
1995
1632/1676
04.09.2015
17.06.2015

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)