CarOnSale

Audi A6 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2019	156.184km	LEISTUNG 231 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Limousine [DE - Lim4 45 3.0 TDI quattro EU6d-T, design (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZF27KN071046	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.184km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 153.308km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm Kerben	6 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
–	–

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	40 µm ⚠	Beifahrertür	35 µm ⚠
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	35 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm ⚠
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	50 µm
Dach	120 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;Laut Verkäufer, zwei Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid-Technologie
- Reifen-Reparaturkit
- Wagenheber
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Progressivlenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente schwarz matt
- Glanz-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment
- Mild-Hybrid 170 kW (Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 24V TDI)
- Original Fahrzeug Farbe: Firmamentblau Metallic
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Business-Paket
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Radioempfang digital (DAB)
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Individualkontursitze vorn inkl. Memory
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Assistenz-Paket Tour
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, braun naturell
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Sound-System Bang & Olufsen
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder oben und unten
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona für Audi Design Selection
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUTO
AUTO

AUDI AG
WAUZZZF27KN071046


CarOnSale

CarOnSale


Fahrweg kontrollieren
Hinten


BANG & OLUFSEN







24h NOTDIENST
PANNE & UNFALL
04183/933-0
Wir helfen sofort!
Audi Ursprung durch Technik




BHJQ7854
Freie und Hansestadt Hamburg


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)