CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



03/2015	303.849km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI DPF clean diesel EU6, quattro S line Sportpaket, (Facelift) 201]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K2FA112743	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 303.849km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.021km	LETZTER SERVICE AM 06/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Anderer Schaden	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden Reifen vorne defekt 1x Sommerrad vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm ⚠	Beifahrertür	350 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	330 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	130 µm ⚠
Dach	150 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Laut Einlieferer: Optik ,Antrieb Ölfeucht / Nachlackierung Motorhaube , Fondseite rechts , Tür hinten ,Tür hinten rechts,Fondseite rechts , Tür vorne rechts , Kotflügel vorne rechts

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: Achsvermessung notwendig ;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: S line
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI clean diesel
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Licht- und Regensensor
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Sprachsteuerungs-System
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ8K2FA112743





CarOnSale




SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME







BK5 BBY
CKVC
JK5 NYP
L7Z5
N7K/02


AUR00121
WAUZZZ8K2FA112743
AVANT
245/40 R18 97Y
245/40 R18 97Y
GRAU
e1*2001/116*0430*33
23.07.2014
EK856747

Die Zulas
muss bei
Zulassung
vorgelegt
ZBI 2

EK856747

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Anderer Schaden): Andere Felge montiert



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)