CarOnSale

Toyota Proace

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



10/2023	46.653km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YARVBYHVMGZ256841	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.653km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 175g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
9 mm	9 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	60 µm
Kotflügel vorne links	55 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	55 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	70 µm
Motorhaube	45 µm ⚠	Heckklappe	55 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Comfort-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Komfortsitze
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW D-4D
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Tagfahrlicht
- Toyota Smart Cargo
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- 4 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaanlage
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stop-Start-Anlage (Anlasser)
- Stop-Start-Anlage (Generator)
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Original Fahrzeug Farbe: ICE WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0538
YARVBYHVMGZ256841
2695 KG
4230 KG
1 – 1500 KG
2 – 1500 KG
0,51



CarOnSale



CarOnSale











04.10.2023	5013	AOE00188	2	1	88/3500	160
N1	BB		4959-4959		1920-1920	
YARVBYHVMG2256841	5		1899-1940		1662-1879	
TOYOTA			-	80	-	
V			175	2695	2695	
B			1500	1500	-	
YHVM-B2F01C(1X)			1500	1500	-	
-			80	2625	68	
PROACE			2000	750	3	-
TOYOTA EUROPE (B)			215/65 R16C 106T			
Fz.z.G0.bef. b. 3,5 t			215/65 R16C 106T			
Van			-			
715/2007*2018/1832AQ			-		-	
EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II			e2*2007/46*0538*21			
Diesel			15.11.2022	K	G0913386	
0002	36AQ	1499	Selbstfahrermietfahrzeug			

TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4230KG*WW.AHK LT.
EGTG*S.1:MAX.S-PL.*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com