CarOnSale

Opel Mokka

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2025	14.818km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHPW6RW083994	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 14.818km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung


- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Grau
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,2 Ltr. - 100 kW
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer LED
- Opel Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkpilotsystem hinten
- Radstand 2557 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Komfort-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Sitzheizung vorn
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





































29.01.2025	2525	AAV00019 7	2	1	100/5500	206
M1	AF		4150	1790		
VXKUSHPW6RW083994	9		1535	1294--		
OPEL				61	-	
U			129	1690	1690	
S			980	960	-	
HPWK-S1M500			980	960	-	
			75	3750	67	
MOKKA			1200	645	5	-
STELLANTIS (F)			215/60 R17 96H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60 R17 96H			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*2023/443EA			Schwarz/	9/		
EURO6;WLTP;EA;PI/CI:M, N1, N2			e2*2007/46*0639*34			
Benzin			07.10.2024	K	HG539605	
0001	36EA	1199	Selbstfahrermietfahrzeug			





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Laut Einlieferer: Querträger hinter der Stoßstange beschädigt



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)