CarOnSale

BMW 320 d M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



06/2021	129.228km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d M Sport [DE - Kb5 320 d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA11DZ0X0FL47230	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.228km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.087km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Variable Sportlenkung
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Entertainment-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Kraftstofftank: vergrößert
- Parkassistent-Paket
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- BMW Live Cockpit Professional
- WLAN-Hotspot
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Eiche
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Spiegel-Paket
- Alarmanlage
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- BMW Live Cockpit ConnectedDrive
- Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- HiFi-Lautsprechersystem
- Scheinwerfer Laserlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in
Germany
320d
B39
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2017
WBA11DZ0X0FL47230
2225 kg
4025 kg
1- 1025 kg
2- 1290 kg
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale



Notbremsfunkt. Active PDC Notbremseingriff bei Parkvorgang.
3:47












Service Historie
Service:
Am 24.04.2024, bei 77390 km
Service Partner: BMW 00866
Service:
Am 16.05.2023, bei 52402 km
Service Partner: BMW 00866
Service:
Am 31.03.2023, bei 48567 km
Service Partner: BMW 00866
Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt

Service Historie
Service:
Am 31.03.2023, bei 48567 km
Service Partner: BMW 00866
Service:
Am 11.07.2022, bei 26480 km
Service Partner: BMW 00866
Service:
Am 24.06.2021, bei 5 km
Service Partner: BMW 01548
Übergabeinspektion
Service durchgeführt

Service Historie
Service:
Am 27.02.2025, bei 104087 km
Service Partner: BMW 00866
Service:
Am 05.02.2025, bei 101378 km
Service Partner: BMW 00866
Service:
Am 24.04.2024, bei 77390 km
Motoröl
Service durchgeführt
Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt


Made in Germany
320d
B39
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2017
WBA11DZ0X0FL47230
2225 kg
4025 kg
1- 1025 kg
2- 1290 kg
BMW AG DE-80788 München

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Reifen porös)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)