CarOnSale

# Volkswagen Transporter FWD lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 | 69.976km | 110 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Transporter FWD lang [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>WV1ZZZ7HZRH037065 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>69.976km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>02/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>110 PS (81 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2024 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>213g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.1l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 160 µm |
| Kotflügel vorne links | 160 µm | Kotflügel vorne rechts | 160 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 160 µm |
| Seitenteil hinten links | 310 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 180 µm ⚠ |
| Motorhaube | 160 µm | Heckklappe | 180 µm ⚠ |
| Dach | 180 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3400 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Federung hinten verstärkt
- Laderaum-Paket
- Notrufsystem
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Handschuhfach beleuchtet
- Abfallbehälter
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Verzurrösen verstärkt
- Tagfahrlicht LED
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- LKW-Zulassung
- Scheinwerfer LED
- Sprachsteuerungs-System
- Haltegriffe A-Säulen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Durchlademöglichkeit unten
- Leuchtweitenregelung automatisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos







































| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | 0603 | CKG287711 | 2 | 1 | 81/3100 | 164 |
| N1 | BB | | 5304-5304 | | 1904-1904 | |
| WV1ZZZ7HZRH037065 | 6 | | 1990-1990 | | 1879-1879 | |
| VOLKSWAGEN, VW | | | - | 100 | - | |
| 7JO | | | 189 | 2800 | 2800 | |
| VGDNAB280X0 | | | 1550 | 1550 | - | |
| LNFM5FM52Z01116NVR24BKX2B3MA | | | 1550 | 1550 | - | |
| - | | | 76 | 2375 | 70 | |
| TRANSPORTER | | | 2200 | 750 | 3 | - |
| VOLKSWAGEN-VW | | | 215/65 R16C 109/107T M+S | | | |
| Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t | | | 215/65 R16C 109/107T M+S | | | |
| Van | | | - | | | |
| 715/2007*2018/1832AR | | | - | | - | |
| EURO6;WLTP;AR;PI/C1;N1 III, N2 | | | e1*2007/46*0130*51 | | | |
| Diesel | | | 17.05.2023 | K | GY443225 | |
| 0002 | 36AR | 1968 | - | | | |
| O.1:2500 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN ATION:4900KG*BIS 8% STEIG.:5200*BEI WERKSEITIG MONTIER TER AHK: ESP M.SPE2.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE MP.100 KM/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2298*WW.AHK LT.EGTG* | | | | | | | |

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)