CarOnSale

# Citroen Berlingo Live M

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2019 | 174.749km | 110 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Citroen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Berlingo Live M [DE - Van5 1.2 PureTech 110 EU6d-T, Live M Stop&Start, 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>VR7ERHNPJKJ580755 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>174.749km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>110 PS (81 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.199 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>166.018km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2019 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>130g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagegalerie (Modubox)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beifahrereinzelsitz
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel abblendbar
- Kopf-Airbag-System hinten
- Radstand 2785 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetüren beidseitig mit Verglasung
- Sicherheits-Paket
- Sonderlackierung Polar-Weiß
- Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Heckscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE ARDENT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stop-Start-Anlage
- Airbag Beifahrerseite
- USB-Anschluss
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Heckscheibe fest
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckklappe, Scheibe fest
- Kopf-Airbag-System
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht (separat)
- 6 Lautsprecher
- Antischlupfregelung (ASR)
- Heckscheibenwischer
- Schiebetüren beidseitig
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)

## Sonderausstattung

- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)
- CD-Laufwerk im Handschuhfach
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Multifunktionssitz vorn rechts
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- 2.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (3 Sitzplätze)
- Dachreling
- Kinder-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Einparkhilfe hinten
- Klima & Sicht-Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sicht-Paket
- Ablagegalerie (Modubox)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























PSA Automobiles SA
e2*2007/46*0624
VR7ERHNPJKJ560755
2205 KG
3205 KG
1 – 1200 KG
2 – 1260 KG
ERHNPJ – B1F000

CarOnSale

CarOnSale







WARTUNGSNACHWEIS





BERLINGO


CITROËN



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Riss/Bruch)