CarOnSale

Land Rover Defender 110 SE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	88.000km	241 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Defender 110 SE [DE - SUV5 110 D240 2.0 EU6d-T, SE AWD, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALEA7BN1L2016603	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 241 PS (177 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 60.376km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	400 µm ⚠	Beifahrertür	405 µm ⚠
Kotflügel vorne links	375 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	400 µm ⚠
Türe hinten links	410 µm ⚠	Türe hinten rechts	410 µm ⚠
Seitenteil hinten links	345 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	335 µm ⚠
Motorhaube	355 µm ⚠	Heckklappe	365 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 11 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung
- Dachhimmel Morzine Light Oyster
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Entfall 3.Sitzreihe
- Exterieur-Paket
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Hecktür, Wagenfarbe
- Infotainment-System: Pivi Pro
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, hellgrau
- Innenspiegel, digital (Smart View Mirror)
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Metalldach
- Motor 2,0 Ltr. - 177 kW TD Sd4 KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3022 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad vollwertig (LM-Felge 20 Zoll)
- Rücksitze teilbar (40:20:40) mit Armlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Servolenkung
- Signaturgrafik inkl. Staufach im Innenraum und Teile der A-Säule in Wagenfarbe
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Surround-Kamerasystem
- Tablet-Halterung
- Terrain-Response-System
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Luftauslass Motorhaube schwarz
- Außenspiegel Narvik Black
- Schriftzug in Ceres Silver
- Kotflügelverbreiterung Anthracite Grained
- Frontschürze und Heckschürze Ceres Silver
- Rückfahrkamera
- Navigationssystem Pro
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: INDUS SILVER

Sonderausstattung

- Alarmanlage Ultraschall
- Dach Kontrastfarbe
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt / Textil-Webstruktur (Ebony)
- Luftauslass Motorhaube Narvik Black
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Design-Paket Black
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory) klimatisiert und heizbar
- Kühlergrill Narvik Black
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Außendekor: Fahrzeug komplett foliert (matt)
- Fahrassistenz-Paket
- Mittelsitz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Schriftzug in Narvik Black
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















APPROVED






SALEA7BN1L2016603

CarOnSale


APPROVED


STRASSE
GELÄNDE
GESPANN
















Service-Checkliste









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)